


## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




## SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	8
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	115
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazzetta Evi
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

## ESTRATTO MAPPA



**SCHEDA N. 8**



## ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			8	anno di costruzione		
				6	più interventi nel tempo		
				4	anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA					8	
						6	
						4	
						0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			2	1	0	
				2	1	0	
				2	1	0	
				2	1	0	
			TOTALE			16	
5	DEGRADO			nullo			
				medio			
				elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato			
				sottoutilizzato			
				in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità			
				media qualità			
				bassa qualità			
				inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti			
				insufficienti			
				inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17	
11	NOTE						

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA					
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME			SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD		SI	NO	
15	ABBAINI			SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI	Acciottolato piazzale				

#### TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato
	██████████						
					██████████		

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato