

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

Arch. GIUSEPPE GORFER


Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

SCHEDA N.	53
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	154/2
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 53



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE				
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G	
2	stalle	D	legnaia	H	
	anteriore al 1860		8	fontana	
	tra il 1860 e il 1939		6	deposito rurale	
3	posteriore al 1939		4	anno di costruzione	
				più interventi nel tempo	
				anno ultimo intervento	
4	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8	
			media definizione	6	
			bassa definizione	4	
			nessuna definizione	0	
5	PERMANENZA DEI CARATTERI		volumetrici originali	2	
	costruttivo		2	1	
	complementari		2	1	
	decorativi		2	1	
6	TOTALTE				
				11	
7	DEGRADO		nullo		
			medio		
			elevato		
8	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato		
			sottoutilizzato		
			in stato di abbandono		
9	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità		
			media qualità		
			bassa qualità		
			inesistente		
10	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti		
			insufficienti		
			inesistenti		
11	VINCOLI LEGISLATIVI				
12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17
13	NOTE				

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:		OVEST	SI	NO
15	ABBAINI			SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI				

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
	pietrame a vista				mattoni a vista			
	pietra a vista + legno				legno			
	pietrame + legno				calcestruzzo armato			
	pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
	struttura lignea				tegole in cotto			
	struttura in C.A.				tegole in cemento			
	lastre in porfido				lamiera in ferro			
	lastre in pietra				lamiera in rame			
	scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
	legno							
	pietra							
	ferro							
	calcestruzzo armato							

ESTERNI								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
	abbaini				logge e sporti			
	ballatoi e balconi in legno				parapetti in legno			
	ballatoi e balconi in cls				parapetti in ferro			
	copertura				parapetti in muratura			
	elementi decorativi lignei				pavimentazioni			
	elementi decorativi lapidei				portali ad arco			
	elementi decorativi pittorici				portali a stipite			
	infissi				portici			
	scuretti				portoni in legno			
	tapparelle				stemmi			
	insegne e tabelle				iscrizioni			
	intonaci							