



COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5





SCHEDA N.	82
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	77 - 78
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Villa - Via Perotelchi
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 82



SCHEDA N. 82



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE	
1	edificio prev. residenziale A baite
	edificio produttivo B autorimessa
	edificio speciale C edificio di culto
	stalle D legnaia
E	fontana
F	deposito rurale
G	
H	
EPOCA DI COSTRUZIONE	
2	anteriore al 1860
	tra il 1860 e il 1939
	posteriore al 1939
8	anno di costruzione
6	più interventi nel tempo
4	anno ultimo intervento
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	
3	alta definizione
	media definizione
	bassa definizione
	nessuna definizione
	8
	6
	4
	0
PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	
4	volumetrici originali 2
	costruttivo 2
	complementari 2
	decorativi 2
	TOTALE 13
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
DEGRADO	
5	nullo
	medio
	elevato
GRADO DI UTILIZZO	
6	utilizzato
	sottoutilizzato
	in stato di abbandono
SPAZI DI PERTINENZA	
7	alta qualità
	media qualità
	bassa qualità
	inesistente
PARCHEGGI DI PERTINENZA	
8	sufficienti
	insufficienti
	inesistenti
VINCOLI LEGISLATIVI	
CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE	
10	Art. 17
NOTE	
11	

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA	
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI NO
15	ABBAINI	SI NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato