


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	46
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	141
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Orti - Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 46



SCHEDA N. 46



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione		
			tra il 1860 e il 1939	6	pigi interventi nel tempo		
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8			
			media definizione	6			
			bassa definizione	4			
			nessuna definizione	0			
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0	
			costruttivo	2	1	0	
			complementari	2	1	0	
			decorativi	2	1	0	
			TOTALE				14
5	DEGRADO		nullo				
			medio				
			elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato				
			sottoutilizzato				
			In stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità				
			media qualità				
			bassa qualità				
			inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti				
			insufficienti				
			inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17
11	NOTE						

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA							
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI		NO			
14	POGGIOLI - prospetti:		SI		NO			
15	ABBAINI		SI		NO			
16	VINCOLI PARTICOLARI							

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
restauro risanamento conservativo ristrutturazione parziale ristrutturazione totale ricostruzione ampliamento	interventi successivi		data

STRUTTURE VERTICALI								
pietrame a vista pietrave a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato	

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

ESTERNI								
abbaini allatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato	