

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

| | |
|-----------------------|------------------------|
| SCHEDA N. | 85 |
| COMPRENSORIO | C.5 - Valle dell'Adige |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | Faver |
| COMUNE CATASTALE | Faver |
| FOGLIO MAPPA | N. 8 |
| P.ED. P.F. | 32 |
| INDIRIZZO/LOCALITA' | Via Villa |
| DATA RILIEVO | 23/09/97 |
| RILEVATORE | Arch. Giuseppe Gorfer |

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 85



ANALISI

| | | | | | | |
|----|--|--------|---|------------------|---|------------------|
| 1 | TIPOLOGIA FUNZIONALE | | | | | I L M N |
| | edificio prev. residenziale | A | baite | E | fontana | |
| | edificio produttivo | B | autorimessa | F | deposito rurale | |
| | edificio speciale stalle | C D | edificio di culto legnaia | G H | | |
| 2 | EPOCA DI COSTRUZIONE | | anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 | 8 6 4 | anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento | |
| 3 | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | | | alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione | 8 6 4 0 |
| 4 | PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI | | volumetrici originali costruttivo complementari decorativi | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| | | | TOTALE | | | 5 |
| 5 | DEGRADO | | nullo medio elevato | | | |
| 6 | GRADO DI UTILIZZO | | utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono | | | |
| 7 | SPAZI DI PERTINENZA | | alta qualità media qualità bassa qualità inesistente | | | |
| 8 | PARCHEGGI DI PERTINENZA | | sufficienti insufficienti inesistenti | | | |
| 9 | VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| 10 | CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE | | | | | Art. 18 |
| 11 | NOTE | | | | | |

PROGETTO

| | | | | |
|----|---------------------------------|----|----|---|
| 12 | CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA | | |  |
| 13 | AMPLIAMENTI DI VOLUME | SI | NO | |
| 14 | POGGIOLI - prospetti: | SI | NO | |
| 15 | ABBAINI | SI | NO | |
| 16 | VINCOLI PARTICOLARI | | | |

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

| INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|
| | interventi successivi | data |
| restauro | | |
| risanamento conservativo | | |
| ristrutturazione parziale | | |
| ristrutturazione totale | | |
| ricostruzione | | |
| ampliamento | | |

| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--------------|---|-----------|-------|---------------|
| pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato | degradato | buono | ritrutturato | mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati | degradato | buono | ristrutturato |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| COPERTURE | | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|---|-----------|-------|---------------|
| struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole | degradato | buono | ristrutturato | tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame | degradato | buono | ristrutturato |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| PERCORSI VERTICALI ESTERNI | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|
| legno pietra ferro calcestruzzo armato | degradato | buono | ristrutturato | cls+ rivestimenti in pietra | degradato | buono | ristrutturato |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |