


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	52
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	152/2
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 52



SCHEDA N. 52



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE									
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnaja	E F G H	fontana deposito rurale			I L M N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento				
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione			8 6 4 0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	12		0 0 0 0	
5	DEGRADO		nullo medio elevato						
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono						
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente						
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti						
9	VINCOLI LEGISLATIVI								
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE								Art. 17
11	NOTE								

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	R3
14	POGGIOLI - prospetti:	EST - OVEST	SI	NO
15	ABBAINI		SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	Fontanella		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
				tegole in cotto				
				tegole in cemento				
				lamiera in ferro				
				lamiera in rame				

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	