

## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	<b>57</b>
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	<b>442</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì - Salita al Monte
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



## **ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 57**



**SCHEDA N. 57**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE					
	edificio prev. residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	autorimessa	F		
	edificio speciale stalle	C	edificio di culto	G		
		D	legnaia	H		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione	
			tra il 1860 e il 1939	6	pigi interventi nel tempo	
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA					
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	
			costruttivo	2	1	
			complementari	2	1	
			decorativi	2	1	
TOTALE				16		
5	DEGRADO					
6	GRADO DI UTILIZZO					
7	SPAZI DI PERTINENZA					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA					
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17	
11	NOTE					

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			<b>R3</b>
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
15	ABBAINI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				mattoni a vista			
				legno			
				calcestruzzo armato			
				mattoni intonacati			

COPERTURE								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
					tegole in cotto			
					tegole in cemento			
					lamiera in ferro			
					lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato