


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	16
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	95 - 98
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 16



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE	
1	edificio prev. residenziale
	A baite
	B autorimessa
	C edificio di culto
	D legnaia
	E fontana
	F deposito rurale
	G
	H
	I
	L
	M
	N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE
	anteriore al 1860
	tra il 1860 e il 1939
	posteriore al 1939
	8 anno di costruzione
	6 più interventi nel tempo
	4 anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA
	alta definizione
	media definizione
	bassa definizione
	nessuna definizione
	8
	6
	4
	0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI
	volumetrici originali
	2 1 0
	costruttivo
	2 1 0
	complementari
	2 1 0
	decorativi
	2 1 0
	TOTALE 14
5	DEGRADO
	nullio
	medio
	elevato
6	GRADO DI UTILIZZO
	utilizzato
	sottoutilizzato
	in stato di abbandono
7	SPAZI DI PERTINENZA
	alta qualità
	media qualità
	bassa qualità
	inesistente
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA
	sufficienti
	insufficienti
	inesistenti
9	VINCOLI LEGISLATIVI
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE
11	NOTE

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:		
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	