


## **COMUNE DI FAVER**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




## **SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

## Pianificazione dei centri storici integrata al piano regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	119
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	25
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza Chiesa
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Garfer

## ESTRATTO MAPPA



**SCHEDA N. 119**



## ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE				
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	autorimessa	F
	edificio speciale	C	edificio di culto	G
	stalle	D	legnaia	H
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2
			costruttivo	2
			complementari	2
			decorativi	2
		TOTALE		4
5	DEGRADO		nullo	
			medio	
			elevato	
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
			inesistente	
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti	
			insufficienti	
			inesistenti	
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 18
11	NOTE			

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			<b>R4</b>
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

#### **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato	