

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	36
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	125
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 36



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE						
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnaia	E F G H	fontana deposito rurale	I L M N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	0 0 0 0
			TOTALE			14
5	DEGRADO		nullo medio elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17
11	NOTE					

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	NO	
15	ABBAINI		SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI				

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	