

**COMUNE DI FAVER**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5


**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

<b>SCHEDA N.</b>	<b>99</b>
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	<b>49 - 50</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Villa - Via Granda
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

## **ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 99**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE				
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale
	edificio speciale stalle	C D	edificio di culto legnaia	G H	I L M N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	3	anno di costruzione
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI				
	TOTALE				
5	DEGRADO				
6	GRADO DI UTILIZZO				
7	SPAZI DI PERTINENZA				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA				
9	VINCOLI LEGISLATIVI				
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				
11	NOTE				

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI		

**R3**

## TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
Ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
struttura lignea				tegole in cotto			
struttura in C.A.				tegole in cemento			
lastre in porfido				lamiera in ferro			
lastre in pietra				lamiera in rame			
scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
legno				cls + rivestimenti in pietra			
pietra							
ferro							
calcestruzzo armato							

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
abbaini				logge e sporti			
ballatoi e balconi in legno				parapetti in legno			
ballatoi e balconi in cls				parapetti in ferro			
copertura				parapetti in muratura			
elementi decorativi lignei				pavimentazioni			
elementi decorativi lapidei				portali ad arco			
elementi decorativi pittorici				portali a stipite			
infissi				portici			
scuretti				portoni in legno			
tapparelle				stemmi			
insegne e tabelle				iscrizioni			
intonaci							