


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	93
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D. P.F.	56 - 57
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Villa
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 93



ANALISI

1 TIPOLOGIA FUNZIONALE		A baite	E fontana	I
edificio prev. residenziale		B autorimessa	F deposito rurale	L
edificio produttivo		C edificio di culto	G	M
edificio speciale		D legnaia	H	N
stalle				
2 EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8 anno di costruzione	
		tra il 1860 e il 1939	6 più interventi nel tempo	
		posteriore al 1939	4 anno ultimo intervento	
3 TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8	
		media definizione	6	
		bassa definizione	4	
		nessuna definizione	0	
4 PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1
		costruttivo	2	1
		complementari	2	1
		decorativi	2	1
		TOTALE		12
5 DEGRADO		nullo		
		medio		
		elevato		
6 GRADO DI UTILIZZO		utilizzato		
		sottoutilizzato		
		in stato di abbandono		
7 SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità		
		media qualità		
		bassa qualità		
		inesistente		
8 PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti		
		insufficienti		
		inesistenti		
9 VINCOLI LEGISLATIVI				
10 CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17
11 NOTE				

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				R3
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	NO	
15	ABBAINI		SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI		Selciato viottolo		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI								
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato	

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

ESTERNI								
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipe portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato	