


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992



Arch. GIUSEPPE GORFER
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel.0461/912619

SCHEMA N.	42
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	87
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEMA N. 42



SCHEDA N. 42



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE					
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale
	edificio speciale	C	edificio di culto	G	
	stalle	D	legnaia	H	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8	
			media definizione	6	
			bassa definizione	4	
			nessuna definizione	0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1
			costruttivo	2	1
			complementari	2	1
			decorativi	2	1
			TOTALE		16
5	DEGRADO		nullo		
			medio		
			elevato		
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato		
			sottoutilizzato		
			in stato di abbandono		
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità		
			media qualità		
			bassa qualità		
			inesistente		
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti		
			insufficienti		
			inesistenti		
9	VINCOLI LEGISLATIVI				
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17
11	NOTE				

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD	SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI		NO	
	Portale			

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
restauro risanamento conservativo ristrutturazione parziale ristrutturazione totale ricostruzione ampliamento	interventi successivi		data

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietrave a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI							
abbaini lattoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato