


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5





SCHEDA N.	104
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	43
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Granda
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 104



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE					
	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I		
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L		
	edificio speciale	C edificio di culto	G	M		
	stalle	D legnaia	H	N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA					
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2		
			costruttivo	2		
			complementari	2		
			decorativi	2		
	TOTALE			16		
5	DEGRADO					
6	GRADO DI UTILIZZO					
7	SPAZI DI PERTINENZA					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA					
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17	
11	NOTE					

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			R3
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD	<input type="checkbox"/> SI	NO
15	ABBAINI		<input type="checkbox"/> SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	Decorazioni		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra e legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato