


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	50
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	154
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich - Via Ortì
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 50



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A baite		E fontana		I		
	edificio produttivo	B autorimessa		F deposito rurale		L		
	edificio speciale stalle	C edificio di culto D legnaia		G		M N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			anteriore al 1860	B	anno di costruzione		
	tra il 1860 e il 1939			6	più interventi nel tempo			
	posteriore al 1939			4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione	8			
				media definizione	6			
				bassa definizione	4			
				nessuna definizione	0			
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			volumetrici originali	2	1	0	
				costruttivo	2	1	0	
				complementari	2	1	0	
				decorativi	2	1	0	
5	DEGRADO			TOTALE	13			
				nullo				
				medio				
				elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato				
				sottoutilizzato				
				in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità				
				media qualità				
				bassa qualità				
				inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti				
				insufficienti				
				inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17		
11	NOTE							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA						
	AMPLIAMENTI DI VOLUME			SI	NO		
13	POGGIOLI - prospetti:			SI	NO	R3	
				SI	NO		
14	ABBAINI			SI	NO	R3	
				SI	NO		
15	VINCOLI PARTICOLARI		Selciato				
16			piazzale nord				

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI			
	degradato	buono	ristrutturato
abbaini			
ballatoi e balconi in legno			
ballatoi e balconi in cls			
copertura			
elementi decorativi lignei			
elementi decorativi lapidei			
elementi decorativi pittorici			
infissi			
scuretti			
tapparelle			
insegne e tabelle			
intonaci			
logge e sporti			
parapetti in legno			
parapetti in ferro			
parapetti in muratura			
pavimentazioni			
portali ad arco			
portali a stipe			
portici			
portoni in legno			
stemmi			
iscrizioni			