

SCHEDA N.


30

P.ED.

133

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

Arch. GIUSEPPE GORFER



Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

SCHEDA N.	30
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	133
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 30



SCHEDA N. 30



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE				
1	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L
	edificio speciale	C edificio di culto	G	M
	stalle	D legnaia	H	N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	B 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1
		TOTALE		16
5	DEGRADO	nullo medio elevato		
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità media qualità bassa qualità inesistente		
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti insufficienti inesistenti		
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 17
11	NOTE			

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	R3
14	POGGIOLI - prospetti	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			
		Portico - decorazioni		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
	interventi successivi	data	
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
struttura lignea				tegole in cotto			
struttura in C.A.				tegole in cemento			
lastre in porfido				lamiera in ferro			
lastre in pietra				lamiera in rame			
scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
legno				cls + rivestimento in pietra			
pietra							
ferro							
calcestruzzo armato							

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
abbaini				logge e sporti			
ballatoi e balconi in legno				parapetti in legno			
ballatoi e balconi in cls				parapetti in ferro			
copertura				parapetti in muratura			
elementi decorativi lignei				pavimentazioni			
elementi decorativi lapidei				portali ad arco			
elementi decorativi pittorici				portali a stipite			
infissi				portici			
securetti				portoni in legno			
tapparelle				stemmi			
insegne e tabelle				iscrizioni			
intonaci							