


## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

<b>SCHEMA N.</b>	<b>89</b>
COMPENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D.	<b>66</b>
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Villa
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



**ESTRATTO MAPPA**





**SCHEDA N. 89**



**SCHEDA N. 89**



**SCHEDA N. 89**



## ANALISI

1 TIPOLOGIA FUNZIONALE				
edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I	
edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L	
edificio speciale	C edificio di culto	G	M	
stalle	D legnaia	H	N	
2 EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	8	anno di costruzione	
	tra il 1860 e il 1939	6	pigi interventi nel tempo	
	posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento	
3 TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8		
	media definizione	6		
	bassa definizione	4		
	nessuna definizione	0		
4 PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1	0
	costruttivo	2	1	0
	complementari	2	1	0
	decorativi	2	1	0
	TOTALE			18
5 DEGRADO	nullo			
	medio			
	elevato			
6 GRADO DI UTILIZZO	utilizzato			
	softutilizzato			
	in stato di abbandono			
7 SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità			
	media qualità			
	bassa qualità			
	inesistente			
8 PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti			
	insufficienti			
	inesistenti			
9 VINCOLI LEGISLATIVI				
10 CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17
11 NOTE				

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	R2
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI	Decorazioni - forno portico		

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
		interventi successivi	data
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra e legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato	