


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	43
COMPENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	87
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 43



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I		
	edificio produttivo	B	autorimessa	F		L		
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M		
	stalle	D	legnaia	H		N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione			
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo			
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione	8				
			media definizione	6				
			bassa definizione	4				
			nessuna definizione	0				
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0		
			costruttivo	2	1	0		
			complementari	2	1	0		
			decorativi	2	1	0		
			TOTALE				14	
5	DEGRADO		nullo					
			medio					
			elevato					
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato					
			sottoutilizzato					
			in stato di abbandono					
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità					
			media qualità					
			bassa qualità					
			inesistente					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti					
			insufficienti					
			inesistenti					
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17	
11	NOTE							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD	SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI								
pietrame a vista	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato	

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

ESTERNI								
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato	