

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	7
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D.	116
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 7



ANALISI

1 TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I			
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L			
	edificio speciale	C edificio di culto	G	M			
	stalle	D legnaia	H	N			
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	8 anno di costruzione				
		tra il 1860 e il 1939	6 più interventi nel tempo				
		posteriore al 1939	4 anno ultimo intervento				
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8				
		media definizione	6				
		bassa definizione	4				
		nessuna definizione	0				
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1	0		
		costruttivo	2	1	0		
		complementari	2	1	0		
		decorativi	2	1	0		
		TOTALE				16	
5	DEGRADO	nullo					
		medio					
		elevato					
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato					
		sottoutilizzato					
		in stato di abbandono					
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità					
		media qualità					
		bassa qualità					
		inesistente					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti					
		insufficienti					
		inesistenti					
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17	
11	NOTE						

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE								
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato	
					tegole in cotto			
					tegole in cemento			
					lamiera in ferro			
					lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato