

SCHEDA N.


76

P.ED.

74 - 179 - 180

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5





SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

Arch. GIUSEPPE GORFER
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel.0461/912619

SCHEDA N. 76



SCHEDA N. 76



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE			
	edificio prev. residenziale	A	baite	E fontana
	edificio produttivo	B	autorimessa	F deposito rurale
	edificio speciale	C	edificio di culto	G
	stalle	D	legnaia	H
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			
	anteriore al 1860		8	anno di costruzione
	tra il 1860 e il 1939		6	più interventi nel tempo
	posteriore al 1939		4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			
	alta definizione			8
	media definizione			6
	bassa definizione			4
	nessuna definizione			0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			
	volumetrici originali	2	1	0
	costruttivo	2	1	0
	complementari	2	1	0
	decorativi	2	1	0
	TOTALE			11
5	DEGRADO			
	nullo			
	medio			
6	GRADO DI UTILIZZO			
	elevato			
	utilizzato			
7	SPAZI DI PERTINENZA			
	sottoutilizzato			
	in stato di abbandono			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			
	alta qualità			
	media qualità			
	bassa qualità			
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
	inesistente			
	sufficienti			
	insufficienti			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 17
11	NOTE			

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				R3
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	NO	
15	ABBAINI		SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI Portico				

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
		interventi successivi	data
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietrave a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
struttura lignea				tegole in cotto			
struttura in C.A.				tegole in cemento			
lastre in porfido				lamiera in ferro			
lastre in pietra				lamiera in rame			
scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
legno				cls + rivestimenti in pietra			
pietra							
ferro							
calcestruzzo armato							

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
abbaini				logge e sporti			
ballatoi e balconi in legno				parapetti in legno			
ballatoi e balconi in cls				parapetti in ferro			
copertura				parapetti in muratura			
elementi decorativi lignei				pavimentazioni			
elementi decorativi lapidei				portali ad arco			
elementi decorativi pittorici				portali a stipite			
infissi				portici			
scuretti				portoni in legno			
tapparelle				stemmi			
insegne e tabelle				iscrizioni			
intonaci							