

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	70
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	174
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Perotelchi
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 70



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE						
	edificio prev. residenziale	A baite		E fontana		I	
	edificio produttivo	B autorimessa		F deposito rurale		L	
	edificio speciale	C edificio di culto		G		M	
	stalle	D legnaia		H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			anteriore al 1860	B	anno di costruzione	
				tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo	
				posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			volumetrici originali	2	1	0
				costruttivo	2	1	0
				complementari	2	1	0
				decorativi	2	1	0
		TOTALE					15
5	DEGRADO			nullo			
				medio			
				elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato			
				sottoutilizzato			
				in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità			
				media qualità			
				bassa qualità			
				inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti			
				insufficienti			
				inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17
11	NOTE						

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA					
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	NO		
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	NO		
15	ABBAINI		SI	NO		
16	VINCOLI PARTICOLARI					

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
	interventi successivi		data
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cis + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI							
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in c.l.s. copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato