

## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	33
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	137
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	16/10/97
ILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



## ESTRATTO MAPPA



**SCHEDA N. 33**



**SCHEDA N. 33**



## ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE				
1	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L
	edificio speciale stalle	C edificio di culto	G	M
		D legnaia	H	N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	8	anno di costruzione
		tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo
		posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8	
		media definizione	6	
		bassa definizione	4	
		nessuna definizione	0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1 0
		costruttivo	2	1 0
		complementari	2	1 0
		decorativi	2	1 0
		TOTALE		19
5	DEGRADO	nullo		
		medio		
		elevato		
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato		
		sottoutilizzato		
		in stato di abbandono		
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità		
		media qualità		
		bassa qualità		
		inesistente		
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti		
		insufficienti		
		inesistenti		
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 17
11	NOTE	Portico d'ingresso alla corte		

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI	Cornici finestre in pietra portico		R2

## TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno caicestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

ESTERNI			
abbaini vallatoi e balconi in legno vallatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato
			logge e sporti
			parapetti in legno
			parapetti in ferro
			parapetti in muratura
			pavimentazioni
			portali ad arco
			portali a stipite
			portici
			portoni in legno
degradato			
buono			
ristrutturato			