


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	114
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D.	1
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza Chiesa
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 114



SCHEDA N. 114



ANALISI

1 TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			8	anno di costruzione		
			anteriore al 1860	6	più interventi nel tempo		
			tra il 1860 e il 1939	4	anno ultimo intervento		
			posteriore al 1939				
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			volumetrici originali	2	1	0
				costruttivo	2	1	0
				complementari	2	1	0
				decorativi	2	1	0
				TOTALE			18
5	DEGRADO			nullo			
				medio			
				elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato			
				sottoutilizzato			
				in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità			
				media qualità			
				bassa qualità			
				inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti			
				insufficienti			
				inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 16
11	NOTE						

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA						
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME			SI	NO		
14	POGGIOLI - prospetti:			SI	NO		
15	ABBAINI			SI	NO		
16	VINCOLI PARTICOLARI						

R2

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
restauro risanamento conservativo ristrutturazione parziale ristrutturazione totale ricostruzione ampliamento	interventi successivi	data

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietrave a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI							
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato