

## **COMUNE DI FAVER**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

## Pianificazione dei centri storici integrata al piano regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	<b>28</b>
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	<b>128</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



## **ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 28**



**SCHEDA N. 28**



## ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE						
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnaia	E F G H	fontana deposito rurale	I L M N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	0 0 0 0
			TOTALE			18
5	DEGRADO		nullo medio elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17
11	NOTE	Data 1909 sul timpano				

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			
	Decorazioni - data sul timpano - piazzale NORD			

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
					tegole in cotto		
					tegole in cemento		
					lamiera in ferro		
					lamiera in rame		

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato