


## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




### SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	141
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	184/2
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Savoi
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

## ESTRATTO MAPPA



**SCHEDA N. 141**



## ANALISI

1		TIPOLOGIA FUNZIONALE							
		edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I		
		edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L		
		edificio speciale stalle	C D	edificio di culto legnaia	G H		M		N
2		EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione			
				tra il 1860 e il 1939	6	pì interventi nel tempo			
				posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3		TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione	8		
						media definizione	6		
						bassa definizione	4		
						nessuna definizione	0		
4		PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0		
				costruttivo	2	1	0		
				complementari	2	1	0		
				decorativi	2	1	0		
		TOTALE					7		
5		DEGRADO		nullo					
				medio					
				elevato					
6		GRADO DI UTILIZZO		utilizzato					
				sottoutilizzato					
				in stato di abbandono					
7		SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità					
				media qualità					
				bassa qualità					
				inesistente					
8		PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti					
				insufficienti					
				inesistenti					
9		VINCOLI LEGISLATIVI							
10		CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17	
		NOTE							

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA								
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME			SI	NO				
14	POGGIOLI - prospetti:			SI	NO				
15	ABBAINI			SI	NO				
16	VINCOLI PARTICOLARI								

R3

#### **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato
		████████				████████	

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato