


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	115
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza Chiesa
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 115



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	edificio prev. residenziale	baite				fontana							
	edificio produttivo	B	autorimessa				F	deposito rurale			L		
	edificio speciale	C	edificio di culto				G				M		
	stalle	D	legnaia				H				N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860			8	anno di costruzione						
			tra il 1860 e il 1939			6	pì interventi nel tempo						
			posteriore al 1939			4	anno ultimo intervento						
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA					alta definizione				8			
						media definizione				6			
						bassa definizione				4			
						nessuna definizione				0			
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali			2	1			0			
			costruttivo			2	1			0			
			complementari			2	1			0			
			decorativi			2	1			0			
			TOTALE							4			
5	DEGRADO		nullo										
			medio										
			elevato										
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato										
			sottoutilizzato										
			in stato di abbandono										
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità										
			media qualità										
			bassa qualità										
			inesistente										
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti										
			insufficienti										
			inesistenti										
9	VINCOLI LEGISLATIVI												
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE										Art. 18		
11	NOTE												

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA												
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME				SI		NO						
14	POGGIOLI - prospetti:				SI		NO						
15	ABBAINI				SI		NO						
16	VINCOLI PARTICOLARI												

R4

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato