


## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	49
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	150/1 - 154
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

## **ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 49**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE					
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	
	edificio speciale stalle	C	edificio di culto	G		
		D	legnaia	H		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	B	anno di costruzione	
			tra il 1860 e il 1939	6	pì interventi nel tempo	L
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento	M N
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA		alta definizione			8
			media definizione			6
			bassa definizione			4
			nessuna definizione			0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0
			costruttivo	2	1	0
			complementari	2	1	0
			decorativi	2	1	0
TOTALE						15
5	DEGRADO		nullo			
			medio			
			elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
			inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti			
			insufficienti			
			inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17
11	NOTE					

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			<b>R3</b>
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
15	ABBAINI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

## TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietrave a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI							
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi securetti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipe portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato