

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	11
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	104/1
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazzetta Evi
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 11



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE				
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale
	edificio speciale stalle	C	edificio di culto	G	
D	tegnaia	H		I	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	8	anno di costruzione	L
		tra il 1860 e il 1939	6	pigi interventi nel tempo	M
		posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento	N
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8		
		media definizione	6		
		bassa definizione	4		
		nessuna definizione	0		
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1	0
		costruttivo	2	1	0
		complementari	2	1	0
		decorativi	2	1	0
		TOTALE			4
5	DEGRADO	nullo			
		medio			
		elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato			
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità			
		media qualità			
		bassa qualità			
		inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti			
		insufficienti			
		inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI				
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 18
11	NOTE				

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI	Acciottolato piazzale		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			
				terrazza			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato