


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 stt. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

| | |
|-----------------------|------------------------|
| SCHEDA N. | 1 |
| COMPRESORIO | C.5 - Valle dell'Adige |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | Faver |
| COMUNE CATASTALE | Faver |
| FOGLIO MAPPA | N. 8 |
| P.ED. | 453 |
| P.F. | |
| INDIRIZZO/LOCALITA' | Via Vich |
| DATA RILIEVO | 23/09/97 |
| RILEVATORE | Arch. Giuseppe Gorfer |



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 1



SCHEDA N. 1



ANALISI

| TIPOLOGIA FUNZIONALE | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------|
| 1 | edificio prev. residenziale | A | baite | E |
| | edificio produttivo | B | autorimessa | F |
| | edificio speciale | C | edificio di culto | G |
| | stalle | D | legnaia | H |
| 2 | EPOCA DI COSTRUZIONE | | anteriore al 1860 | 8 |
| | | | tra il 1860 e il 1939 | 6 |
| | | | posteriore al 1939 | 4 |
| 3 | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | alta definizione | 8 |
| | | | media definizione | 6 |
| | | | bassa definizione | 4 |
| | | | nessuna definizione | 0 |
| 4 | PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI | | volumetrici originali | 2 |
| | | | costruttivo | 2 |
| | | | complementari | 2 |
| | | | decorativi | 2 |
| | | | TOTALE | 6 |
| 5 | DEGRADO | | nullo | |
| | | | medio | |
| | | | elevato | |
| 6 | GRADO DI UTILIZZO | | utilizzato | |
| | | | sottoutilizzato | |
| | | | in stato di abbandono | |
| 7 | SPAZI DI PERTINENZA | | alta qualità | |
| | | | media qualità | |
| | | | bassa qualità | |
| | | | inesistente | |
| 8 | PARCHEGGI DI PERTINENZA | | sufficienti | |
| | | | insufficienti | |
| | | | inesistenti | |
| 9 | VINCOLI LEGISLATIVI | | | |
| 10 | CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE | | | Art. 18 |
| 11 | NOTE | | | |

PROGETTO

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|----|-----------|
| 12 | CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA | | | R3 |
| 13 | AMPLIAMENTI DI VOLUME | SI | NO | |
| 14 | POGGIOLI - prospetti: | SUD - EST | SI | |
| 15 | ABBAINI | SI | NO | |
| 16 | VINCOLI PARTICOLARI | | | |

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

| INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|
| | interventi successivi | data |
| restauro | | |
| risanamento conservativo | | |
| ristrutturazione parziale | | |
| ristrutturazione totale | | |
| ricostruzione | | |
| ampliamento | | |

| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------|---------------|--|---------------------|-------|---------------|--|
| | degradato | buono | ristrutturato | | degradato | buono | ristrutturato | |
| | pietrame a vista | | | | mattoni a vista | | | |
| | pietra a vista + legno | | | | legno | | | |
| | pietrame + legno | | | | calcestruzzo armato | | | |
| | pietrame intonacato | | | | mattoni intonacati | | | |

| COPERTURE | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|---------------|--|-------------------|-------|---------------|--|
| | degradato | buono | ristrutturato | | degradato | buono | ristrutturato | |
| | struttura lignea | | | | tegole in cotto | | | |
| | struttura in C.A. | | | | tegole in cemento | | | |
| | lastre in porfido | | | | lamiera in ferro | | | |
| | lastre in pietra | | | | lamiera in rame | | | |
| | scandole | | | | | | | |

| PERCORSI VERTICALI ESTERNI | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------|--|-----------|-------|---------------|--|
| | degradato | buono | ristrutturato | | degradato | buono | ristrutturato | |
| | legno | | | | | | | |
| | pietra | | | | | | | |
| | ferro | | | | | | | |
| | calcestruzzo armato | | | | | | | |

| ESTERNI | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|---------------|--|-----------------------|-------|---------------|--|
| | degradato | buono | ristrutturato | | degradato | buono | ristrutturato | |
| | abbaini | | | | logge e sporti | | | |
| | ballatoi e balconi in legno | | | | parapetti in legno | | | |
| | ballatoi e balconi in cls | | | | parapetti in ferro | | | |
| | copertura | | | | parapetti in muratura | | | |
| | elementi decorativi lignei | | | | pavimentazioni | | | |
| | elementi decorativi lapidei | | | | portali ad arco | | | |
| | elementi decorativi pittorici | | | | portali a stipite | | | |
| | infissi | | | | portici | | | |
| | scuretti | | | | portoni in legno | | | |
| | tapparelle | | | | stemmi | | | |
| | insegne e tabelle | | | | iscrizioni | | | |
| | intonaci | | | | | | | |