


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	65
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D. P.F.	169/1
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 65



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I		
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L		
	edificio speciale stalle	C D	edificio di culto legnaia	G H		M N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione			
			tra il 1860 e il 1939	6	pì interventi nel tempo			
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione	8		
					media definizione	6		
					bassa definizione	4		
					nessuna definizione	0		
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI				volumetrici originali	2	1	0
					costruttivo	2	1	0
					complementari	2	1	0
					decorativi	2	1	0
TOTALE							14	
5	DEGRADO				nullo			
					medio			
					elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO				utilizzato			
					sottoutilizzato			
					in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA				alta qualità			
					media qualità			
					bassa qualità			
					inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA				sufficienti			
					insufficienti			
					inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE							Art. 17
11	NOTE							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI		
	Selciato piazzale		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
	pietrame a vista			mattoni a vista			
	pietra e legno			legno			
	pietrame + legno			calcestruzzo armato			
	pietrame intonacato		██████████	mattoni intonacati			

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato