


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	116
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D.	
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza Chiesa
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 116



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE		
1	edificio prev. residenziale A baite E fontana 1	
	edificio produttivo B autorimessa F deposito rurale L	
	edificio speciale C edificio di culto G	
	stalle D legnaia H N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE anteriore al 1860 8 anno di costruzione tra il 1860 e il 1939 6 più interventi nel tempo posteriore al 1939 4 anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA alta definizione 8 media definizione 6 bassa definizione 4 nessuna definizione 0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI volumetrici originali 2 1 0 costruttivo 2 1 0 complementari 2 1 0 decorativi 2 1 0 TOTALE 5	
5	DEGRADO nullo medio elevato	
6	GRADO DI UTILIZZO utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	SPAZI DI PERTINENZA alta qualità media qualità bassa qualità inesistente	
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA sufficienti insufficienti inesistenti	
9	VINCOLI LEGISLATIVI	
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE	Art. 18
11	NOTE	

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA	
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI NO
15	ABBAINI	SI NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI			
	degradato	buono	ristrutturato
abbaini			
baliatoi e balconi in legno			
baliatoi e balconi in cls			
copertura			
elementi decorativi lignei			
elementi decorativi lapidei			
elementi decorativi pittorici			
infissi			
scuretti			
tapparelle			
insegne e tabelle			
intonaci			
logge e sporti			
parapetti in legno			
parapetti in ferro			
parapetti in muratura			
pavimentazioni			
portali ad arco			
portali a stipite			
portici			
portoni in legno			
stemmi			
iscrizioni			