


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA N.	41
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	82
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 41



SCHEDA N. 41



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I		
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L		
	edificio speciale stalle	C	edificio di culto	G		M		
		D	legnaia	H		N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	3	anno di costruzione			
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo			
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8		
				media definizione		6		
				bassa definizione		4		
				nessuna definizione		0		
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			volumetrici originali	2	1	0	
				costruttivo	2	1	0	
				complementari	2	1	0	
				decorativi	2	1	0	
TOTALE							18	
5	DEGRADO			nullo				
				medio				
				elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato				
				sottoutilizzato				
				in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità				
				media qualità				
				bassa qualità				
				inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti				
				insufficienti				
				inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE							Art. 17
11	NOTE Portale fratturato							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI Portico - portale		

R2

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista					mattoni a vista		
pietra a vista + legno					legno		
pietrame + legno					calcestruzzo armato		
pietrame intonacato					mattoni intonacati		

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
struttura lignea					tegole in cotto		
struttura in C.A.					tegole in cemento		
lastre in porfido					lamiera in ferro		
lastre in pietra					lamiera in rame		
scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
legno							
pietra							
ferro							
calcestruzzo armato							

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
abbaini					logge e sporti		
ballatoi e balconi in legno					parapetti in legno		
ballatoi e balconi in cls					parapetti in ferro		
copertura					parapetti in muratura		
elementi decorativi lignei					pavimentazioni		
elementi decorativi lapidei					portali ad arco		
elementi decorativi pittorici					portali a stipe		
infissi					portici		
scuretti					portoni in legno		
tapparelle					stemmi		
insegne e tabelle					iscrizioni		
intonaci							