


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992


Arch. GIUSEPPE GORFER
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

SCHEDA N.	2
COMPENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	157
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer


ESTRATTO MAPPA





SCHEDA N. 2



SCHEDA N. 2



SCHEDA N. 2



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE						
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnaia	E F G H	fontana deposito rurale	I L M N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	0 0 0 0
			TOTALE			15
5	DEGRADO		nullo medio elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI					
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17	
11	NOTE					

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	OVEST - SUD	SI	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI	decorazioni pavimentazione piazzale		

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE								
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato	

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

		ESTERNI						
		degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
luci								
ballatoi e balconi in legno					logge e sporti			
ballatoi e balconi in cls					parapetti in legno			
copertura					parapetti in ferro			
elementi decorativi lignei					parapetti in muratura			
elementi decorativi lapidei					pavimentazioni			
elementi decorativi pittorici					portali ad arco			
infissi					portali a stipite			
scuretti					portici			
tapparelle					portoni in legno			
insegne e tabelle					stemmi			
intonaci					iscrizioni			