


## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver


L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	48
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	144 - 148 - 150/2
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì - Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



**ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 48**



**SCHEDA N. 48**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE				
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	
	edificio speciale stalle	C D	edificio di culto legnaia	G H	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione
	tra il 1860 e il 1939		6	più interventi nel tempo	
	posteriore al 1939		4	anno ultimo intervento	
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1
			costruttivo	2	1
			complementari	2	1
			decorativi	2	1
TOTALE					16
5	DEGRADO			nullo	
				medio	
				elevato	
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato	
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità	
				media qualità	
				bassa qualità	
				inesistente	
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti	
				insufficienti	
				inesistenti	
9	VINCOLI LEGISLATIVI				
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17
11	NOTE Possibilità allineamento coperture				

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
13			NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	NORD	SI	NO
15	ABBAINI		SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI			

R3

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato