

## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992


Arch. GIUSEPPE GORFER  
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

SCHEDA N.	71
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	175
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Perotelchi
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

## ESTRATTO MAPPA



**SCHEDA N. 71**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I		
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L		
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M		
	stalle	D	legnaia	H		N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione			
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo			
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA							
			alta definizione	8				
			media definizione	6				
			bassa definizione	4				
			nessuna definizione	0				
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0		
			costruttivo	2	1	0		
			complementari	2	1	0		
			decorativi	2	1	0		
			TOTALE				13	
5	DEGRADO		nullo					
			medio					
			elevato					
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato					
			sottoutilizzato					
			in stato di abbandono					
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità					
			media qualità					
			bassa qualità					
			inesistente					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti					
			insufficienti					
			inesistenti					
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17	
11	NOTE							

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI		

R3

**TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato