

SCHEDA N.


32

P.ED.

126

## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992


Arch. GIUSEPPE GORFER  
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

SCHEDA N.	32
COMPENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D.	126
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

**ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 32**



## ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	3	anno di costruzione		
			tra il 1860 e il 1939	6	pigi interventi nel tempo		
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0	
			costruttivo	2	1	0	
			complementari	2	1	0	
			decorativi	2	1	0	
			TOTALE				15
5	DEGRADO		nullo				
			medio				
			elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato				
			sottoutilizzato				
			in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità				
			media qualità				
			bassa qualità				
			inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti				
			insufficienti				
			inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17
11	NOTE	Edificio con fronte su corte chiusa					

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME			SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:			SI	NO
15	ABBAINI			SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI			Selciato piazzale corte interna	

**R3**

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato			degradato	buono
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra e legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato		██████████		mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato