

## COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano  
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992



Arch. GIUSEPPE GORFER  
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/912619

<b>SCHEDA N.</b>	<b>5</b>
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	110 - 111
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

**ESTRATTO MAPPA**



**SCHEDA N. 5**



## ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE						
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale stalle	C D	edificio di culto legnaia	G H		M N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	8	anno di costruzione		
			tra il 1860 e il 1939	6	pì interventi nel tempo		
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0	
			costruttivo	2	1	0	
			complementari	2	1	0	
			decorativi	2	1	0	
TOTALE						12	
5	DEGRADO		nullo				
			medio				
			elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato				
			sottoutilizzato				
			in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità				
			media qualità				
			bassa qualità				
			inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti				
			insufficienti				
			inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE				Art. 17		
11	NOTE						

## PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI		NO	

## **TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietrave a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	

ESTERNI								
parti esterne	degradato	buono	ristrutturato	parti esterne	degradato	buono	ristrutturato	
					logge e sporti			
					parapetti in legno			
					parapetti in ferro			
					parapetti in muratura			
					pavimentazioni			
					portali ad arco			
					portali a stipite			
					portici			
					portoni in legno			
					stemmi			
					iscrizioni			