


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	61
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	163
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEMA N. 61



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE								
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnaia	E F G H	fontana deposito rurale	I L M N		
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	G	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0		
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	0 0 0 0		
			TOTALE			14		
5	DEGRADO		nullo medio elevato					
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono					
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti					
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17	
11	NOTE							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO	
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO	
15	ABBAINI	SI	NO	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

	INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
		interventi successivi	data
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
pietrame a vista				mattoni a vista			
pietra a vista + legno				legno			
pietrame + legno				calcestruzzo armato			
pietrame intonacato				mattoni intonacati			

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
struttura lignea				tegole in cotto			
struttura in C.A.				tegole in cemento			
lastre in porfido				lamiera in ferro			
lastre in pietra				lamiera in rame			
scandole							

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
legno							
pietra							
ferro							
calcestruzzo armato							

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
abbaini					logge e sporti		
ballatoi e balconi in legno					parapetti in legno		
ballatoi e balconi in cls					parapetti in ferro		
copertura					parapetti in muratura		
elementi decorativi lignei					pavimentazioni		
elementi decorativi lapidei					portali ad arco		
elementi decorativi pittorici					portali a stipite		
infissi					portici		
scuretti					portoni in legno		
tapparelle					stemmi		
insegne e tabelle					iscrizioni		
intonaci							