


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	58
COMPRENSORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	159
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Ortì
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 58



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE				
1	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L
	edificio speciale	C edificio di culto	G	M
	stalle	D legnaia	H	N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	8	anno di costruzione
		tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo
		posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8	
		media definizione	6	
		bassa definizione	4	
		nessuna definizione	0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1 0
		costruttivo	2	1 0
		complementari	2	1 0
		decorativi	2	1 0
	TOTALE			13
5	DEGRADO	nullo		
		medio		
		elevato		
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato		
		sottoutilizzato		
		in stato di abbandono		
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità		
		media qualità		
		bassa qualità		
		inesistente		
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti		
		insufficienti		
		inesistenti		
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 17
11	NOTE			

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	Selciato	

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI			
	interventi successivi		data
restauro			
risanamento conservativo			
ristrutturazione parziale			
ristrutturazione totale			
ricostruzione			
ampliamento			

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ritrutturato		degradato	buono	ristrutturato
					mattoni a vista		
					legno		
					calcestruzzo armato		
					mattoni intonacati		

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato	