


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	19
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	93
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 19



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite autorimessa edificio di culto legnala	E F G H	fontana deposito rurale	I L M N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	G 6 4	anno di costruzione più interventi nel tempo anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA				alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	1 1 1 1	0 0 0 0	
			TOTALE			13	
5	DEGRADO		nullo medio elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità media qualità bassa qualità inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti insufficienti inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17	
11	NOTE						

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:		SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI		NO	

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	