


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	44
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	87
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer



ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 44



SCHEDA N. 44



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE			8	anno di costruzione		
			anteriore al 1860	6	più interventi nel tempo		
			tra il 1860 e il 1939	4	anno ultimo intervento		
			posteriore al 1939				
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI			volumetrici originali	2	1	0
				costruttivo	2	1	0
				complementari	2	1	0
				decorativi	2	1	0
				TOTALE			13
5	DEGRADO			nullo			
				medio			
				elevato			
6	GRADO DI UTILIZZO			utilizzato			
				sottoutilizzato			
				in stato di abbandono			
7	SPAZI DI PERTINENZA			alta qualità			
				media qualità			
				bassa qualità			
				inesistente			
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA			sufficienti			
				insufficienti			
				inesistenti			
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE						Art. 17
11	NOTE	Eliminazione tettoie balconi					

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA				
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO		
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO		
15	ABBAINI	SI	NO		
16	VINCOLI PARTICOLARI				

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato	