


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	66
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED.	169/3
P.F.	
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Vich
DATA RILIEVO	23/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 66



ANALISI

1	TIPOLOGIA FUNZIONALE							
	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fortuna			I
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale			L
	edificio speciale	C	edificio di culto	G				M
	stalle	D	legnaia	H				N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	B	anno di costruzione			
			tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo			
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento			
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione				8
				media definizione				6
				bassa definizione				4
				nessuna definizione				0
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1			0
			costruttivo	2	1			0
			complementari	2	1			0
			decorativi	2	1			0
			TOTALE					19
5	DEGRADO		nullo					
			medio					
			elevato					
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato					
			sottoutilizzato					
			in stato di abbandono					
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità					
			media qualità					
			bassa qualità					
			inesistente					
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti					
			insufficienti					
			inesistenti					
9	VINCOLI LEGISLATIVI							
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE							
11	NOTE							

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA		
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI	NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SI	NO
15	ABBAINI	SI	NO
16	VINCOLI PARTICOLARI		

Erker

R2

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
	pietrame a vista				mattoni a vista		
	pietrate a vista + legno				legno		
	pietrame + legno				calcestruzzo armato		
	pietrame intonacato				mattoni intonacati		

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
	struttura lignea				tegole in cotto		
	struttura in C.A.				tegole in cemento		
	lastre in porfido				lamiera in ferro		
	lastre in pietra				lamiera in rame		
	scandole						

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
	legno				cls + rivestimenti in pietra		
	pietra						
	ferro						
	calcestruzzo armato						

ESTERNI							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
	abbaini				logge e sporti		
	ballatoi e balconi in legno				parapetti in legno		
	ballatoi e balconi in cls				parapetti in ferro		
	copertura				parapetti in muratura		
	elementi decorativi lignei				pavimentazioni		
	elementi decorativi lapidei				portali ad arco		
	elementi decorativi pittorici				portali a stipe		
	infissi				portici		
	scuretti				portoni in legno		
	tapparelle				stemmi		
	insegne e tabelle				iscrizioni		
	intonaci						