

COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRENSORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5




SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver



L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992

SCHEDA N.	25
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.E.D. P.F.	88
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Tabiadel
DATA RILIEVO	16/10/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 25



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE							
1	edificio prev. residenziale	A	baite	E	fontana	I	
	edificio produttivo	B	autorimessa	F	deposito rurale	L	
	edificio speciale	C	edificio di culto	G		M	
	stalle	D	legnaia	H		N	
2	EPOCA DI COSTRUZIONE		anteriore al 1860	3	anno di costruzione		
			tra il 1860 e il 1939	6	pì interventi nel tempo		
			posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento		
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA			alta definizione		8	
				media definizione		6	
				bassa definizione		4	
				nessuna definizione		0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		volumetrici originali	2	1	0	
			costruttivo	2	1	0	
			complementari	2	1	0	
			decorativi	2	1	0	
			TOTALE			14	
5	DEGRADO		nullo				
			medio				
			elevato				
6	GRADO DI UTILIZZO		utilizzato				
			sottoutilizzato				
			in stato di abbandono				
7	SPAZI DI PERTINENZA		alta qualità				
			media qualità				
			bassa qualità				
			inesistente				
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA		sufficienti				
			insufficienti				
			inesistenti				
9	VINCOLI LEGISLATIVI						
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE					Art. 17	
11	NOTE	Demolizione tettoia poggiolo SUD					

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA			
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME		SI	
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD	SI	
15	ABBAINI		SI	
16	VINCOLI PARTICOLARI			

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrustruzione parziale		
ristrustruzione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ristrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
struttura lignea struttura in C.A. lastre in porfido lastre in pietra scandole	degradato	buono	ristrutturato	tegole in cotto tegole in cemento lamiera in ferro lamiera in rame	degradato	buono	ristrutturato

PERCORSI VERTICALI ESTERNI							
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimento in pietra	degradato	buono	ristrutturato

ESTERNI							
abbaini ballatoi e balconi in legno ballatoi e balconi in cls copertura elementi decorativi lignei elementi decorativi lapidei elementi decorativi pittorici infissi scuretti tapparelle insegne e tabelle intonaci	degradato	buono	ristrutturato	logge e sporti parapetti in legno parapetti in ferro parapetti in muratura pavimentazioni portali ad arco portali a stipite portici portoni in legno stemmi iscrizioni	degradato	buono	ristrutturato