


COMUNE DI FAVER

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE - C.5



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI


Pianificazione dei centri storici integrata al piano
regolatore generale del Comune di Faver

L.P. 5 sett. 1991 N. 22 - L.P. 15 gen. 1993 N. 1 - D.G.P. N. 20116 del 30 dic. 1992


Arch. GIUSEPPE GORFER
Via Lorenzoni 12 - 38100 TRENTO - Tel.0461/912619

SCHEDA N.	103
COMPRESORIO	C.5 - Valle dell'Adige
COMUNE AMMINISTRATIVO	Faver
COMUNE CATASTALE	Faver
FOGLIO MAPPA	N. 8
P.ED. P.F.	44/1
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Granda
DATA RILIEVO	18/09/97
RILEVATORE	Arch. Giuseppe Gorfer

ESTRATTO MAPPA



SCHEDA N. 103



ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE				
1	edificio prev. residenziale	A baite	E fontana	I
	edificio produttivo	B autorimessa	F deposito rurale	L
	edificio speciale	C edificio di culto	G	M
	stalle	D legnaia	H	N
2	EPOCA DI COSTRUZIONE	anteriore al 1860	B	anno di costruzione
		tra il 1860 e il 1939	6	più interventi nel tempo
		posteriore al 1939	4	anno ultimo intervento
3	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	alta definizione	8	
		media definizione	6	
		bassa definizione	4	
		nessuna definizione	0	
4	PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI	volumetrici originali	2	1
		costruttivo	2	1
		complementari	2	1
		decorativi	2	1
		TOTALE		12
5	DEGRADO	nullo		
		medio		
		elevato		
6	GRADO DI UTILIZZO	utilizzato		
		sottoutilizzato		
		in stato di abbandono		
7	SPAZI DI PERTINENZA	alta qualità		
		media qualità		
		bassa qualità		
		inesistente		
8	PARCHEGGI DI PERTINENZA	sufficienti		
		insufficienti		
		inesistenti		
9	VINCOLI LEGISLATIVI			
10	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO PRECEDENTE			Art. 17
11	NOTE			
	Pareggiamiento altezze			

PROGETTO

12	CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA	
13	AMPLIAMENTI DI VOLUME	SI NO
14	POGGIOLI - prospetti:	SUD SI NO
15	ABBAINI	SI NO
16	VINCOLI PARTICOLARI	

R3

TIPO E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

INTERVENTI EDILIZI GIA' ESEGUITI		
	interventi successivi	data
restauro		
risanamento conservativo		
ristrutturazione parziale		
ristrutturazione totale		
ricostruzione		
ampliamento		

STRUTTURE VERTICALI							
pietrame a vista pietra a vista + legno pietrame + legno pietrame intonacato	degradato	buono	ritrutturato	mattoni a vista legno calcestruzzo armato mattoni intonacati	degradato	buono	ristrutturato

COPERTURE							
	degradato	buono	ristrutturato		degradato	buono	ristrutturato
				tegole in cotto			
				tegole in cemento			
				lamiera in ferro			
				lamiera in rame			

PERCORSI VERTICALI ESTERNI								
legno pietra ferro calcestruzzo armato	degradato	buono	ristrutturato	cls + rivestimenti in pietra	degradato	buono	ristrutturato	