

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	1	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	1/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	GRUMES	UNITA' EDILIZIA	1
COMUNE CATASTALE	GRUMES	DATA RILIEVO	30/08/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	GRUMES	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	1		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite	E F G H															
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☒ 8 ☐ 6 ☐ 4																	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☒ 6 ☐ 4 ☐ 0																	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="3">2 2</td></tr> </table>			☒	1	0	☒	1	0	☒	1	0	☒	1	0	2 2		
☒	1	0																		
☒	1	0																		
☒	1	0																		
☒	1	0																		
2 2																				
5	Degrado nullo medio elevato		☒ ☐ ☐																	
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☒ ☐ ☐																	
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☒ ☐ ☐																	
8	Vincoli legislativi : VINCOLO DIRETTO L. 1089 del 1 / 06 / 1939																			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RESTAURO																			
10	Note: Chiesa restaurata con tetto in lastre di porfido																			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RESTAURO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio