


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	68	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	591/1 591/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	GRUMES	UNITA' EDILIZIA	68
COMUNE CATASTALE	GRUMES	DATA RILIEVO	30/08/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	GRUMES	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	68		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☒ malghe edificio produttivo ☐ baite edificio speciale ☐ stalle ☐		E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 ☒ 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 ☒												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> </table> 8	2	1	☒	2	☒	0	2	☒	0	2	1	☒
2	1	☒													
2	☒	0													
2	☒	0													
2	1	☒													
5	Degrado	nullo medio elevato	☒ ☐ ☐												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	☒ ☐ ☐												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	☐ ☒ ☐												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE TOTALE														
10	Note: Edificio residenziale con supermercato a piano terra con scuri in legno e tetto in tegole costruito o ristrutturato recentemente														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio