
P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| NUMERO DI SCHEDA            | 103                 | FOGLIO DI MAPPA      | 7              |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| COMPRENSORIO                | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 279            |
| COMUNE AMMINISTRATIVO       | GRUMES              | UNITA' EDILIZIA      | 103            |
| COMUNE CATASTALE            | GRUMES              | DATA RILIEVO         | 30/08/1995     |
| INDIRIZZO / LOCALITA'       | GRUMES              | RILEVATORE           | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOG | SRAFICO 103         |                      |                |



103

|             | Tipologia funzionale   |   |   |  |  |  |
|-------------|--|---|---|--|--|--|
|             | edificio prevalentemente residenziale  | malghe                                  | Е                                       |  |  |  |
| 1           | edificio produttivo  |   | F                                       |  |  |  |
|             | edificio speciale  |   | G                                       |  |  |  |
| ·           | stalle   | *************************************** | H                                       |  |  |  |
|             | Epoca di costruzione   | anteriore al 1860                       | <u> </u>                                |  |  |  |
| 2           |  | tra il 1860 e il 1939                   | 6                                       |  |  |  |
|             |  | posteriore al 1939                      | 4                                       |  |  |  |
|             | Tipologia architettonica storica   | alta definizione                        | B                                       |  |  |  |
|             |  | media definizione                       | 8                                       |  |  |  |
| 3           |  | bassa definizione                       | 4                                       |  |  |  |
|             |  | nessuna definizione                     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |  |  |  |
|             |  | Tresouria dell'inizione                 |   |  |  |  |
|             | Permanenza dei caratteri formali tradizionali                                  | volumetrici originali                   | 2 1 9                                   |  |  |  |
|             |  | costruttivo                             | 2 💢 0                                   |  |  |  |
| 4           |  | complementari                           | 2 1 2                                   |  |  |  |
|             |  | decorativi                              | 2 1 28                                  |  |  |  |
|             |  | TOTALE                                  | 9                                       |  |  |  |
|             | Degrado  | nullo                                   | Гх                                      |  |  |  |
| 5           |  | medio                                   | F F                                     |  |  |  |
|             |  | elevato                                 |   |  |  |  |
|             | Grado di utilizzo  | utilizzato                              | X                                       |  |  |  |
| 6           |  | sottoutilizzato                         | <u> </u> ^                              |  |  |  |
|             |  | in stato di abbandono                   | <u> </u>                                |  |  |  |
| <del></del> |  | in state of apparation                  |   |  |  |  |
| _           | Spazi di pertinenza  | alta qualità                            |   |  |  |  |
| 7           |  | media qualità                           | X                                       |  |  |  |
|             |  | bassa qualità                           |   |  |  |  |
| 8           | Vincoli legislativi  |   |   |  |  |  |
| 9           | Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA |   |   |  |  |  |
|             | Note: Edificio residenziale completamente ristrutturato con scuri in legno     |   |   |  |  |  |
| 10          |  |   |   |  |  |  |
|             |  | *************************************** | *************************************** |  |  |  |
|             |  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••   |   |  |  |  |
|             |  |   |   |  |  |  |

## **PROGETTO**

| 11 | Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE            |  |
|----|--|--|
| 12 | Vincoli particolari tipo di vincolo//                        |  |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza |  |
| 14 | Fronte di pregio   |  |