


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| NUMERO DI SCHEDA | 38 | FOGLIO DI MAPPA | 6 |
| COMPRESORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | .86 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | GRAUNO | UNITA' EDILIZIA | 38 |
| COMUNE CATASTALE | GRAUNO | DATA RILIEVO | 28/8/96 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | GRAUNO | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | 38 | | |



| | | | | |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Tipologia funzionale | | | |
| | edificio prevalentemente residenziale | X | malghe | E |
| | edificio produttivo | B | baite | F |
| | edificio speciale | C | | G |
| | stalle | D | | H |
| 2 | Epoca di costruzione | | anteriore al 1860 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | tra il 1860 e il 1939 | <input type="checkbox"/> 6 |
| | | | posteriore al 1939 | <input type="checkbox"/> 4 |
| 3 | Tipologia architettonica storica | | alta definizione | <input type="checkbox"/> 8 |
| | | | media definizione | <input type="checkbox"/> 6 |
| | | | bassa definizione | <input type="checkbox"/> 4 |
| | | | nessuna definizione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | volumetrici originali | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 0 |
| | | costruttivo | <input type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 0 |
| | | complementari | <input type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 0 |
| | | decorativi | <input type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 0 |
| | | TOTALE | | 1 1 |
| 5 | Degrado | nullo | | |
| | | medio | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | elevato | | |
| 6 | Grado di utilizzo | utilizzato | | |
| | | sottoutilizzato | | |
| | | in stato di abbandono | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Spazi di pertinenza | alta qualità | | |
| | | media qualità | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | bassa qualità | | |
| 8 | Vincoli legislativi | | | |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente | RISTRUTTURAZIONE INTERNA | | |
| 10 | Note :Edificio con tetto in tegole, un portone in legno e intonaco grezzo. | | | |

PROGETTO

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 11 | Categoria di intervento prevista | RISTRUTTURAZIONE "E" |
| 12 | Vincoli particolari | tipo di vincolo...../..... |
| | | oggetto di vincolo...../..... |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza | |
| 14 | Fronte di pregio | |