


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| NUMERO DI SCHEDA | 101 | FOGLIO DI MAPPA | 7 |
| COMPRESORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 199 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | VALDA | UNITA' EDILIZIA | 101 |
| COMUNE CATASTALE | VALDA | DATA RILIEVO | 3/9/95 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | VALDA | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO | 101 | | |

SCALA 1.1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale <input checked="" type="checkbox"/> malghe edificio produttivo <input type="checkbox"/> baite edificio speciale stalle | | E F G H | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tipologia architettonica storica | alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione | 8 6 <input checked="" type="checkbox"/> 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE | <table border="1"> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> </table> | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 3 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Degrado | nullo medio elevato | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Grado di utilizzo | utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | alta qualità media qualità bassa qualità | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vincoli legislativi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Note: Edificio con muratura in sassi a vista in parte intonacata a grezzo con tamponamenti ed un portale in legno..... | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROGETTO

| | |
|----|---|
| 11 | Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE "A" |
| 12 | Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo...../ |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza |
| 14 | Fronte di pregio |