


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	105	FOGLIO DI MAPPA	7
COMPRESORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	228/1 - 228/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	VALDA	UNITA' EDILIZIA	105
COMUNE CATASTALE	VALDA	DATA RILIEVO	3/9/95
INDIRIZZO / LOCALITA'	VALDA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	105		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 0</td></tr><tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 0</td></tr></table>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0
2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0														
2	<input checked="" type="checkbox"/> 1	0														
2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0														
2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 0														
			TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 9</td></tr></table>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 9									
2	1	<input checked="" type="checkbox"/> 9														
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTTURAZIONE TOTALE														
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con tetto in tegole, scuri in legno e zoccolo in porfido.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE "A"
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo / oggetto di vincolo /
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.	
14	Fronte di pregio.	